



## Actualización de Firmware para ciertos Receptores de AV de Pioneer

Abril 23, 2026

Estimado cliente de Pioneer:

Nos gustaría informarle sobre la disponibilidad de una actualización de firmware solo para los siguientes receptores Pioneer vendidos en Latinoamérica. La instalación en cualquier otro producto podría causar daños irreversibles.

<b>DMH-AP6650BT</b>
---------------------

Esta actualización de firmware corrige el siguiente problema.

- Se mejoraron las especificaciones para la función de visualización de la presión del aire cuando se utiliza el adaptador de CanBus.
- Corrección de errores menores.

Para realizar esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor AV integrado en el tablero de Pioneer
- El dispositivo de almacenamiento USB en blanco (sin archivos), de 2 GB o más de capacidad, **debe estar formateado en FAT32.**

Las instrucciones sobre la instalación del firmware se proporcionan en la misma página que la actualización del firmware. La instalación de la actualización debería tardar unos dos minutos en completarse.

### Como obtener la actualización gratis del Firmware:

1. **Descargue los archivos de actualización del firmware a una computadora desde el sitio web de Pioneer:**  
<https://www.pioneer-mexico.com.mx/soporte#Descarga-de-Firmware>
2. Transfiera los archivos al dispositivo de almacenamiento USB para insertarlos en el receptor Pioneer.



**Preguntas:**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer  
[servicio@pioneer-mex.com.mx](mailto:servicio@pioneer-mex.com.mx)

Sinceramente,

**Pioneer México**